

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.10.2025-31.12.2025 (tr. IV a. 2025)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6 ₁	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	Râscăieții Noi	PRG 18	PM	10.10.2025	14:00	15:30:00	-	90	90	0	1	1	P		Lichidarea scurgerii de gaze la PRG cu DSR-10, depistate în urma inspectării stării tehnice, reglarea parametrilor de lucru, demararea repetată a gazelor la consumator.
Hîncești	Hîncești	ramificația conductei de PM spre zona industrială	PM	20.10.2025	9:00	16:00:00	-	420	420	450	20	470	P		Montarea nodului de evidență pe conducta de PM oțel Dn 160mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 1	PJ	22.10.2025	9:00	13:00:00	-	240	240	55	0	55	P		Întărirea pilonilor, îndreptarea conductei avariate din oțel D 40mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Căușeni	Constantinova	PRG 4	PJ	22.10.2025	10:55	11:40:00	-	45	45	0	1	1	P		Lichidarea scurgerii de gaze la conducta subterană de presiune joasă PE D 32mm, depistată în urma inspectării stării tehnice, prin montarea mufei D32mm. Verificarea la etanșitate, demararea gazului la consumator.
Strășeni	Scoreni	PRG 14 A	PJ	05.11.2025	10:30	13:00:00	-	150	150	7	0	7	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă PE Dn 32 mm, în timpul executării lucrărilor de instalare a pilonilor de firma SRL" Electrostat".
Hîncești	Hîncești	conducta de PM spre PRG 34, PRG 35	PM	20.11.2025	9:00	16:00:00	-	420	420	159	1	160	P		Lichidarea scurgerii de gaze la conducta de presiune medie D 160, în urma inspectării stării tehnice. Verificarea la etanșitate, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Râscăieții Noi	PRG 15	PJ	22.11.2025	10:30	12:15:00	-	105	105	5	0	5	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă PE Dn 32 mm, în timpul lucrărilor de tarasament manuale neautorizate (instalarea apeductului). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

Ialoveni	Nimoreni, Suruceni	conducta de PÎ de pe teritoriul raionului Strășeni	PÎ	27.11.2025	11:00	18:10:00	-	430	430	1318	13	1331	N	AT	Deteriorarea conductei de Presiune Înaltă PE D 110mm, pe tritoriu raionului Strășeni, ce se află în gestiunea OSD Ialoveni Gaz de la care sunt alimentate și localitățile deservite de către "Rotalin Gaz Trading" SRL.
Ialoveni	Ulmu	PRG 2	PJ	04.12.2025	11:10	13:09:00	-	119	119	51	0	51	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă PE Dn 32 mm în timpul efectuării săpăturilor manuale neautorizate pentru fundația gardului. Reparația sectorului deteriorat. Verificarea la etanșitate, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Malcoci	PRG 5	PJ	04.12.2025	13:00	15:00:00	-	120	120	7	0	7	P		Instalarea echipamentului de măsurare la postul de reglare gaze Nr5. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	PRG 5/1	PJ	09.12.2025	10:00	11:00:00	-	60	60	2	0	2	P		Licidarea scurgerii de gaze de la robinetul Dn 25 amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR 25, în urma verificării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșitate, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Fundul Galbenei	PRG 23	PJ	10.12.2025	9:00	11:00:00	-	120	120	2	0	2	P		Înlocuirea, regulatorului de presiune tip FL 25 cu regulatorul de presiune tip ERG SE 10, filetelui și dopului metalic Dn 20 mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Fundul Galbenei	PRG 18	PJ	12.12.2025	10:00	12:20:00	-	140	140	18	0	18	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip R2T 50 cu regulatorul de presiune tip ERG SE 50. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 62	PJ	15.12.2025	15:29	16:20:00	-	51	51	0	1	1	N	AT	Deteriorarea robinetului de închidere aferent contorului de gaze, în urma loviturii mecanice de către o autospecială, asupra pilonului de susținere a conductei de Presiune Joasă. Înlocuirea robinetului, verificarea la etanșitate, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 373	PJ	16.12.2025	9:30	11:40:00	-	130	130	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune de tip DSR 10 cu regulator de presiune de tip FE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 557	PJ	16.12.2025	11:15	12:35:00	-	80	80	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune de tip DSR 10 cu regulator de presiune de tip FE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 619	PJ	16.12.2025	14:00	15:15:00	-	75	75	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune de tip DSR 10 cu regulator de presiune de tip FE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 630	PJ	16.12.2025	15:30	16:40:00	-	70	70	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune de tip DSR 10 cu regulator de presiune de tip FE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.

Hîncești	Buțeni	PRG 6	PJ	16.12.2025	10:00	15:30:00	-	330	330	33	0	33	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip R2T 50 cu regulatorul de presiune tip ERG SE 50. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Bozieni	PRG 25	PJ	16.12.2025	10:00	16:30:00	-	390	390	10	0	10	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 25 (2 buc.) cu regulatorul de presiune tip ERG SE 25; înlocuirea - robinet Dn 25 mm, olandeză Dn 25, fitting Dn 20 mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	PRG 8/1	PJ	18.12.2025	10:00	15:00:00	-	300	300	7	0	7	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 25 cu regulatorul de presiune tip ERG SE 25; înlocuirea - filet Dn 20 mm, dop Dn 20mm, inel Dn 20 mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 110	PJ	18.12.2025	14:50	18:40:00	-	230	230	60	0	60	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă PE Dn 63 mm în urma efectuării lucrărilor de săpături mecanizate cu excavatorul, pentru executarea rețelei de canalizare de către firma S.A. "Orizont". Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Fîrlădeni	PRG 33	PJ	24.12.2025	10:00	11:30:00	-	90	90	3	0	3	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 (2 buc.) cu regulatorul de presiune tip ERG SE10 (2 buc.) ; înlocuirea - filet 2 buc Dn 20 mm, dop 2 buc Dn 20mm, inel 2 buc Dn 20 mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	PRG 1/1	PJ	23.12.2025	11:00	15:00:00	-	240	240	12	0	12	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 25 cu regulatorul de presiune ERG SE 25. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Bozieni	PRG 31	PJ	24.12.2025	13:00	15:00:00	-	120	120	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulatorul de presiune tip ERG SE 10; înlocuirea unui cot Dn 20 mm; filet Dn 20 mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Fîrlădeni	PRG 1/1	PJ	24.12.2025	13:00	14:15:00	-	75	75	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulatorul de presiune tip ERG SE10; înlocuirea - filet Dn 20 mm, cot Dn 20mm. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Fîrlădeni	PRG 17/1	PJ	24.12.2025	14:30	16:00:00	-	90	90	9	0	9	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulatorul de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.