

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.01.2026-31.03.2026 (tr.I a.2026)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		Descriere detaliată
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)				OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	
1	2	3	4	5	6	6 ₁	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ialoveni	s. Bardar	PRG nr.10	PJ	02.01.2026	13:15:00	14:45:00		90	90	160	0	16	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă Dn 32mm, în urma săpăturilor mecanizate cu excavatorul, la lucrările de reparație a conductei de apă. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	s. Palanca	PRG nr.39	PJ	05.01.2026	3:53:00	4:40:00		47	47	3	0	3	N	AT	Deconectarea PRG nr.39 în legatura cu incendiul unei casei de locuit din apropierea conductelor de gaz.
Ștefan Vodă	s. Palanca	PRG nr.73	PJ	05.01.2026	11:20:00	12:30:00		70	70	0	1	1	P	-	Lichidarea scurgerii de gaze de la îmbinarea prin sudura, teava din Oțel Dn20mm, PJ, în urma examinării stării tehnice a conductelor.
Hîncești	or. Hîncești	PRG nr.36, 36/1, 36/2	PM	21.01.2026	10:00:00	11:30:00		90	90	0	3	3	P	-	Amplasarea nodului de evidență pe ramificația conductei de PM .
Ialoveni	s. Bardar	conducta de PM, tronsonul Nr1 - de la SRM până la armătura de închidere de pe conducta inelată (deconectate 50 PRG)	PM	06.03.2026	15:00:00	19:25:00		265	265	463	8	471	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie Dn 110 mm, în urma efectuării săpăturilor mecanizate cu excavatorul, la montarea sistemului de canalizare de către compania SRL "Vald con Grup" SRL. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	s. Crocmaz	PRG. nr.31, 26	PM	13.03.2026	10:55:00	13:35:00		160	160	20	0	20	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie Dn 63mm, în urma efectuării săpăturilor mecanizate cu tractorul la construcția drumului de către II "Paduret Alexandru". Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Căușeni	or. Căinari	PRG nr.43	PJ	17.03.2026	10:30:00	12:35:00		125	125	15	0	15	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune joasa Dn 63mm, în urma efectuării săpăturilor mecanizate cu excavatorul, la montarea rețelei de apeduct de către compania "Alexandr Grup" SRL. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	s. Bardar	conducta de PM, tronsonul Nr2 - de la SRM până la armătura de închidere de pe conducta inelată (deconectate 42 PRG)	PM	26.03.2026	14:35:00	17:00:00		1585	1585	592	8	600	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie din polietilenă Dn 75 mm, în urma efectuării săpăturilor mecanizate cu freza, pe teritoriul combinatului "Railean Plus" SRL. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG nr.22	PJ	28.03.2026	17:55:00	20:00:00		135	135	4	0	4	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune joasa Dn 50mm, în urma efectuării săpăturilor manuale de către cet. Braguta Alexei pentru instalarea apeductului. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.