

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021 (tr.I a.2021)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreru- perii	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat / Neprogra- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	s.Antonești	PRG 178	PJ	02.01.2021	09:00	-	210	210	17	-	17	N	AC	Deconectarea PRG
Ștefan Vodă	s.Constantinovca	PRG 19, consumatorul Iovita I	PJ	07.02.2021	10:20	-	10	10	1	-	1	N	AC	Declanșarea Supapei de închidere și siguranță, cauzată de fluctuațiile energiei electrice
Căușeni	or.Căinari	consumatorul Țurcanu Natalia	PJ	07.02.2021	12:15	-	17	17	1	-	1	N	AC	Declanșarea Supapei de închidere și siguranță, cauzată de fluctuațiile energiei electrice
Ștefan Vodă	s.Carahasani	PRG 6	PM	24.02.2021	10:00	-	50	50	3	-	3	P	AC	Racordarea conductei de gaze nou construită la gazoductul în funcțiune
Ștefan Vodă	s.Antonești	PRG 211	PJ	02.03.2021	10:00	-	50	50	1	-	1	N	AC	Deconectarea PRG, pentru înlăturarea scurgerii de gaze
Ștefan Vodă	s.Răscăieții Vechi	-	PJ	16.03.2021	08:15	-	75	75	1	-	1	N	AC	Deconectarea PRG
Ștefan Vodă	s.Carahasani	PRG 37	PJ	16.03.2021	12:35	-	65	65	13	-	13	P	AC	Racordarea conductei de gaze nou construită la gazoductul în funcțiune
Hîncești	mun.Hîncești, str.G.Coșbuc	D=57 PRG 45	PJ	17.03.2021	12:00	-	290	290	39	-	39	N	AT	Deteriorarea gazoductului în urma unui accident rutier