

Intreruperi programate pe a.2024 pentru subdiviziunile Ștefan Vodă și Hîncești SRL "Rotalin Gaz Trading"

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune PÎ, PM, PJ	Data întreruperii	Durata estimativă a întreruperii (ore)		Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întrerupere (NCi)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
							casnic	noncasnic	total	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Ștefan Vodă	Antonesti	PRG 173	PJ	08.04.2024		2	6		6	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 173
	Antonesti	PRG 173	PJ	08.04.2024		2	8		8	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 173
	Antonesti	PRG 187	PJ	09.04.2024		5	19		19	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 187
	Antonesti	PRG 187	PJ	09.04.2024		5	19		19	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 187
	Antonesti	PRG 187	PJ	08,04,2024		2	7		7	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 187
	Antonesti	PRG 187	PJ	08,04,2024		2	8		8	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 187
	Antonesti	PRG 274	PJ	10,04,2024		2	1		1	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 274
	Antonesti	PRG 274	PJ	10,04,2024		2	1		1	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 274
	Antonesti	PRG 282	PJ	10,04,2024		5	8		8	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 282
	Antonesti	PRG 282	PJ	10,04,2024		5	4		4	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 282
	Antonesti	PRG 318	PJ	10,04,2024		2		1	1	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 318
	Tudora	PRG 8	PJ	14,05,2024		8	23		23	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Tudora	PRG 8	PJ	15,05,2024		8	24		24	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Tudora	PRG 8	PJ	16,05,2024		8	25	1	26	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Tudora	PRG 8	PJ	21,05,2024		5	9		9	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Tudora	PRG 51	PJ	21,05,2024		2	3		3	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 51
	Tudora	PRG 52	PJ	21,05,2024		2	7		7	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 52
	Tudora	PRG 53	PJ	22,05,2024		5	11		11	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 53
Tudora	PRG 42	PJ	22,05,2024		2	4		4	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 42	

	Tudora	PRG 116	PJ	22,05,2024		2	7		7	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 116
	Rascaietii	PRG 12	PJ	10,06,2024		2	2		2	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 12
	Rascaietii	PRG 4	PJ	11,06,2024		2	24		24	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 4
	Rascaietii Noi	PRG 14	PJ	12,06,2024		5	18		18	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 14
Causeni	Cainari	PRG 3	PJ	10,06,2024		5	24		24	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 3
	Cainari	PRG 8	PJ	11,06,2024		5	26		26	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Cainari	PRG 15	PJ	12,06,2024		5	21		21	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 15
	Cainari	PRG 31	PJ	13,06,2024		5	15		15	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 31
	Cainari	PRG 63	PJ	17,06,2024		5	32		32	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 63
	Pervomaisc	PRG 8	PJ	24,06,2024		2	8		8	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Pervomaisc	PRG 15	PJ	24,06,2024		5	14		14	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 15
Stefan Voda	Carahasani	PRG 1	PJ	15,07,2024		5	20		20	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 1
	Carahasani	PRG 31	PJ	16,07,2024		5	24		24	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 31
	Carahasani	PRG 8	PJ	17,07,2024		5	23		23	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Carahasani	PRG 27	PJ	18,07,2024		5	17		17	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 27
	Caplani	PRG 5	PJ	17,06,2024		5	33		33	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 5
	Caplani	PRG 6	PJ	18,06,2024		5	44		44	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 6
	Caplani	PRG 8	PJ	19,06,2024		5	40		40	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 8
	Caplani	PRG 7	PJ	20,06,2024		5	19		19	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 7
	Caplani	PRG 13	PJ	20,06,2024		5	10		10	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 13
Causeni	Casalia	PRG 12	PJ	22,07,2024		5	16		16	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 12
	Casalia	PRG 13	PJ	23,07,2024		5	15		15	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 13
	Casalia	PRG 19	PJ	24,07,2024		5	26		26	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 19
	Casalia	PRG 4	PJ	25,07,2024		5	14		14	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 4

	Constantinovca	PRG 7	PJ	12,08,2024		5	20		20	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 7
	Constantinovca	PRG 1	PJ	13,08,2024		5	17		17	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 1
	Cirnatenii Noi	PRG 18A	PJ	14,08,2024		5	10		10	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 18A
	Cirnatenii Noi	PRG 15	PJ	14,08,2024		5	18		18	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 15
	Cirnatenii Noi	PRG 2	PJ	15,08,2024		5	15		15	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 2
Stefan Voda	Palanca	PRG 167	PJ	08,07,2024		2		1		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 167
Causeni	Salcuta Noua	PRG 5	PJ	26,08,2024		2	7		7	Verificarea la etansietate a conductelor de gaze naturale PRG 5
Hîncești	or. Hîncești	SRG Hîncești	PÎ	iulie	120	120	5700	5700	5968	Schimbarea/reparația regulatorului de gaze. Verificări la etanșietate a conductei de gaze.
		PRG № 38	PM							
		PRG-1, RDNK-400	PM							
		PRG-2, RDNK-400	PM							
		PRG-3, RDNK-400	PM							
		PRG-8, RDNK-400	PM							
		PRG-9,RDNK-400	PM							
		PRG-11,RDNK-400	PM							
		PRG-12,RDNK-400	PM							
		PRG-13,RDNK-400	PM							
		PRG-22,RDNK-400	PM							
		PRG-25,RDNK-400	PM							
		PRG-27,RDNK-400	PM							
		PRG-28,RDNK-400	PM							
		PRG-33,RDNK-400	PM							
		PRG-34,RDNK-400	PM							
		PRG-35,RDNK-400	PM							
		PRG-42,RDNK-400	PM							
		PRG-44,RDNK-400	PM							
PRG-48,RDNK-400	PM									
PRG-50,RDNK-400	PM									
PRG-51,RDNK-400	PM									
PRG-52,RDNK-400	PM									
PRG-55,RDNK-400	PM									

		PRG-57,RDNK-400	PM							
		PRG-66,RDNK-400	PM							
		PRG-67,RDNK-400	PM							
		PRG-71,RDNK-400	PM							
		PRG-72,RDNK-400	PM							
		PRG-82,RDNK-400	PM							
		PRG-84,RDNK-400	PM							
		PRG-86,RDNK-400	PM							
		PRG-98,RDNK-400	PM							
		PRG-99,RDNK-400	PM							
		PRG-104,RDNK-400	PM							
		PRG-106,RDNK-400	PM							
		PRG-107,RDNK-400	PM							
		PRG-109,RDNK-400	PM							
		PRG-110,RDNK-400	PM							
		PRG-117,RDNK-400	PM							
		PRG - 91	PM							Schimbarea/reparația regulatorului de gaze.
		PRG - 25	PM-PJ							reparația porții
		PRG-42	PM-PJ							reparația porții
		PRG-44	PM-PJ							reparația porții
		PRG-99	PM-PJ							reparația porții
		PRG-107	PM-PJ							schimbarea îngrădirii
		PRG-35,67,108,109	PM-PJ							montarea lacătelor
Ialoveni	s. Bardar	s. Bardar, SRG	PÎ	mai		120	1116	34	1150	Schimbarea/reparația regulatorului de gaze.Schimbarea/reparația vanelor. Verificări la etanșietate a conductei de gaze
		PRG-2	PM-PJ							
		PRG-16	PM-PJ							
		PRG-18	PM-PJ							
		PRG-47	PM-PJ							
		PRG-52	PM-PJ							
		PRG-57	PM-PJ							
		PRG-57A	PM-PJ							
		PRG- 35	PM							
		PRG - 26	PM							
	s. Pojoreni	s. Pojoreni, SRG	PÎ	iunie		48	174	0	174	Lucrari de reutilare tehnica a SRM

Ialoveni	s.Rusestii	s. Rusestii Noi	PÎ	iulie	120	896	6	902	Lucrari de reutilare tehnica a SRM
	s. Rusetii Noi	PRG- 11	PM						Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s. Rusetii Noi	PRG - 12	PJ						Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Rusetii Noi	PRG - 14	PJ						Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Vasieni	PRG - 15	PJ	iulie	8	13	0	13	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Vasieni	PRG - 50	PJ		8	20	0	20	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Vasieni	PRG - 53	PM		8	17	0	17	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s. Ulmu	PRG - 14	PJ	iulie	8	6	0	6	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Ulmu	PRG - 40	PJ		8	8	0	8	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s. Malcoci	PRG - 40	PM	mai	8	19	0	19	Lucrari de reutilare a echipamentului
	s. Malcoci	PRG - 7	PM	mai	8	4	0	4	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s. Malcoci	PRG - 3	PM	mai	8	6	0	6	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s. Malcoci	PRG - 8	PM	mai	8	10	0	10	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s Suruceni	PRG- 24	PM	mai	8	6	0	6	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s Suruceni	PRG - 1	PJ	mai	8	15	0	15	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s Suruceni	PRG - 2	PJ	mai	8	10	0	10	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s Suruceni	PRG -12	PJ	iunie	8	6	0	6	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s Suruceni	PRG - 21	PJ	iunie	8	7	0	7	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Dancenii	PRG - 1	PM	august	8	25	0	25	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s. Dancenii	PRG - 2	PJ	august	8	28	0	28	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Dancenii	PRG- 3	PJ	august	8	31	0	31	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	s. Nimoreni	SRG Nimoreni	PÎ, PM	aprilie	120	670	8	678	Reparația conductelor de gaze PÎ și PM
Straseni	s. Scoreni	PRG - 23	PM	iulie	8	2	0	2	Lucrari de reutilare a echipamentului tehnologic a PRG
	s. Scoreni	PRG № 46A	PM	iulie	8	4	0	4	Lucrari de reutilare a echipamentului tehnologic a PRG
	s. Scoreni	PRG № 47	PM	iulie	8	2	0	2	Lucrari de reutilare a echipamentului tehnologic a PRG
	s. Scoreni	PRG № 40	PM	iulie	8	3	0	3	Lucrari de reutilare a echipamentului tehnologic a PRG
	s. Scoreni	PRG № 27	PM	august	8	2	0	2	Lucrari de reutilare a echipamentului tehnologic a PRG
	s. Scoreni	PRG № 8	PJ	august	36	2	0	2	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze

	s. Scoreni	PRG № 18	PJ	august		36	11	0	11	Verificarea la etansiatate a conductelor de
	s. Scoreni	PRG № 41A	PM	august		8	2	0	2	Lucrari de reutilare a echipamentului tehnologic a PRG
	s. Fundul Galbenii	s. Fundul Galbenii	PÎ	iunie		120	500	8	508	Lucrari de reutilare tehnica a SRG dn 80
	s. Bozieni	s. Bozieni, SRG	PÎ	iunie		72	415	10	425	Lucrari de reutilare tehnica a SRG dn 100
	s. Bozieni	PRG № 3	PM		Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila					
	s. Fîrladeni	PRG № 7	PM	mai		8	7	0	7	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s. Fîrladeni	PRG № 3	PJ	mai		8	3	0	3	Verificarea la etansiatate a conductelor de
	s. Fîrladeni	PRG № 8	PJ	mai		8	1	0	1	Verificarea la etansiatate a conductelor de
	s. Buteni	PRG № 2/7	PM	iulie		36	22	0	22	Lucrari de reutilare a echipamentului tehnologic a PRG
	s. Buteni	PRG № 2	PM	iunie		8	8	0	8	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	s. Buțeni	PRG -2/2	PM-PJ	august		36	26	0	26	reparația capitală
	s. Buteni	PRG № 2/10	PJ	iunie		36	29	0	29	Verificarea la etansiatate a conductelor de gaze
	s. Buteni	PRG № 2/11	PJ	august		36	23	0	23	Verificarea la etansiatate a conductelor de gaze
Hîncești	Sarata Galbena	PRG № 16	PJ	mai		8	2	0	2	Verificarea la etansiatate a conductelor de
	Sarata Galbena	PRG № 17	PJ	iunie		8	2	0	2	Verificarea la etansiatate a conductelor de
	Sarata Galbena	PRG № 96	PM	iunie		8	8	0	8	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 176	PM	aprilie		8	19	0	19	Verificarea conductelor la etanșietate
	Sarata Galbena	PRG № 544	PM	iunie		8	6	0	6	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 572	PM	iulie		8	6	0	6	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 487	PM	iulie		8	2	0	2	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 519	PM	iunie		8	3	0	3	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 14	PM	iunie		8	5	0	5	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 18	PM	mai		8	2	0	2	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 34	PM	mai		8	25	0	25	Înlocuirea robinetelor cu flansa, bila
	Sarata Galbena	PRG № 240	PJ	iulie		8	4	0	4	Verificarea la etansiatate a conductelor de gaze
	Sarata Galbena	PRG № 327	PJ	iulie		8	3	0	3	Verificarea la etansiatate a conductelor de gaze
	Sarata Galbena	PRG № 501	PJ	iulie		8	2	0	2	Verificarea la etansiatate a conductelor de
	Sarata Galbena	PRG № 547	PJ	iulie		8	2	0	2	Verificarea la etansiatate a conductelor de gaze
	s. Caracui	s. Caracui	PM	august		8	4	5	9	Lucrari de reutilare tehnica a SRG dn 100
s. Ciuciuleni	PRG № 11	PJ	iunie		8	10	0	10	Verificarea la etansiatate a conductelor de	

									gaze
s. Ciuciuleni	PRG № 8	PJ	iunie		8	7	0	7	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
s. Ciuciuleni	PRG № 3	PJ	iunie		8	13	0	13	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
s. Ciuciuleni	PRG № 10	PJ	iulie		8	0	1	1	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
s. Ciuciuleni	PRG № 6	PJ	iulie		8	13	0	13	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
s. Carpineni	PRG № 9	PJ	iulie		8	0	1	1	Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
s. Loganesti	s. Loganesti	PÎ	august		120	680	10	690	Lucrari de reutilare tehnica a SRG.Reparația capitală la încăpere.
	PRG 10	PJ							Verificarea la etansitate a conductelor de gaze
	PRG 22	PJ							Verificarea la etansitate a conductelor de gaze