

**„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.**  
**(OSD /OST)**

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
pentru perioada 01.07.2024-30.09.2024 (tr.III a.2024)**

Raion	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Scurgere de gaze la dulapul Nr. 175	PJ	03.07.2024	10:30		50	50	1		1	N	AC	Lucrări de lichidare a scurgerii la dulapul Nr. 175. Demararea repetată a gazului la consumatori.
Ialoveni	sat. Suruceni	PRG1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14A, 13, 8, 5, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A	PJ	04.07.2024	09:40	-	1990	1990	507	-	507	N	-	Depistarea și înlăturarea scurgerii, subterane Ø32 în urma avariei. PRG 5
Ialoveni	sat. Văsieni	PRG 16 B	PJ	08.07.2024	14:20	-	180	180	1	-	1	P	-	Schimbarea regulatorului de gaze.DKR-25
Ialoveni	sat. Văsieni	PRG 13	PJ	08.07.2024	12:00	-	180	180	21	-	21	P	-	Schimbarea regulatorului de gaze.DKR-50
Ialoveni	sat. Malcoci	PRG 22	PJ	11.07.2024	11:00	-	60	60	10	-	10	N	AC	Înlăturarea scurgerii de gaze la armături manometru, robinete.
Ialoveni	sat. Malcoci	PRG 41	PJ	11.07.2024	13:00	-	60	60	12	-	12	N	AC	Înlăturarea scurgerii de gaze cu înlocuirea mufei Ø40 oțel.
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Deservirea tehnică a SRG	PM	11.07.2024	9:45	-	120	120	2	-	2	P	-	Trecerea de la linia de lucru la by-pass, verificarea și curățarea filtrului, deservirea tehnică a supapei de închidere și a regulatorului de presiune, strângerea tuturor conexiunilor cu flanșe. După efectuarea DT, verificarea reglării presiunii gazului conform parametrilor dați și verificarea la scurgeri, miros de gaz nu a fost depistat.
Hîncești	str. Testimitianu 37	PRG -1	PJ	15.07.2024	10:00	-	420	420	120	-	120	P	-	Deconectarea PRG p/u reparația curentă RDNK-400
Ialoveni	sat. Văsieni	PRG 32	PJ	15.07.2024	11:00	-	180	180	16	-	16	P	-	Schimbarea regulatorului de gaze DKR-50
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Scurgere de gaz la dulap Nr. 137	PJ	12.07.2024	10:15	-	45	45	1	-	1	N	AC	Lucrări de lichidare a scurgerii la dulapul Nr. 137. A fost efectuată demararea repetată a gazului la consumatori.

Hîncești	str. Testimitianu 37	PRG-2	PJ	16.07.2024	10:00	-	420	420	120	-	120	P	-	Deconectarea PRG p/u reparația curentă RDNK-400
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Scurgere de gaz la dulap Nr. 47	PJ	16.07.2024	9:30	-	140	140	1	-	1	N	AC	Lichidarea scurgerii de gaz la dulapul Nr.47. Demararea repetată a gazului la consumatori, scurgeri de gaz nu s-au depistat.
Hîncești	str. Testimitianu 3	PRG 3	PJ	17.07.2024	10:00	-	420	420	120	-	120	P	-	Deconectarea PRG p/u reparația curentă RDNK-400
or.Ștefan Vodă	s.Răscăieții Noi	Scurgere de gaz la dulap Nr. 8	PJ	17.07.2024	09:45	-	195	195	1	-	1	N	AC	Scurgere de gaz la intrarea în dulapul Nr.8, înaintea robinetului Ø20. Curățarea robinetului și reinstalarea. Scurgeri și miros nu au fost depistate.
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Scurgere de gaz la dulap Nr. 62	PJ	17.07.2024	12:20	-	195	195	1	-	1	N	AC	Scurgere de gaz la SS(supapa de siguranță), sa efectuat dezasambarea, înlocuirea membrane, instalarea. Sa efectuat reglarea conform parametrilor dați. Scurgeri și miros nu s-au depistat.
or.Ștefan Vodă	s. Răscăieții Noi	Scurgere de gaz la dulap Nr. 9	PJ	18.07.2024	08:10	-	90	90	1	-	1	N	AC	Scurgerea de gaz a fost lichidată, consumatorul conectat la gaz.
or.Ștefan Vodă	s. Răscăieții Noi	Deconectarea dulap Nr.5 în legătură cu lucrări de profilaxie	PJ	19.07.2024	08:05	-	80	80	4	-	4	P	-	Lucrări de profilaxie în dulap Nr.5. Scurgeri de gaz nu s-au depistat.
Hîncești	str. Alba Iulia	PRG 72	PJ	19.07.2024	10:40	-	1140	1140	40	-	40	N	AT	Umplerea conductei de gaz cu apă în urma conectării ilicite a încălzitorului de apă și conectarea incorectă a acestuia.
or.Ștefan Vodă	s. Răscăieții Noi	Deconectarea dulap Nr.5 în legătură cu lucrări de profilaxie	PJ	19.07.2024	08:05	-	80	80	4	-	4	P	-	Lucrări de profilaxie în dulap Nr.5. Scurgere de gaz nu s-a depistat.
or.Ștefan Vodă	s. Carahasani	Deconectarea dulap Nr.8, pentru lucrări de purjarea deapă a gazoductului	PJ	23.07.2024	13:00	-	130	130	21	-	21	N	AT	Purjarea gazoductului cu ajutorul compresorului. Scurgeri și miros de gaz nu s-au depistat.
or.Ștefan Vodă	s. Antonesti	Scurgere de gaz la dulap Nr. 210	PJ	24.07.2024	11:40	-	55	55	1	-	1	N	AC	Lucrări de lichidare a gazelor la dulap Nr.210. Consumatorul a fost instruit și reconectat.
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Scurgere de gaz la dulap Nr. 150	PJ	25.07.2024	10:15	-	75	75	2	-	2	N	AC	Lucrări de lichidare a scurgerii de gaz. Demararea repetată a gazului la consumator. Scurgeri nu s-au depistat.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG 163	PJ	27.07.2024	14:00	-	210	210	1	-	1	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze la efectuarea lucrărilor de săpături cu excavatorul și săpăturii manuale, țeava PE Ø32.
or.Ștefan Vodă	s. Răscăieții Noi	SS(supapa de siguranță) defectă a regulatorului DSR-70	PJ	29.07.2024	9:20	-	70	70	1	-	1	N	AC	Schimbarea regulatorului DSR-70 pe unul nou de același tip. Sa efectuat reglarea parametrilor dați.
or.Ștefan Vodă	s. Răscăieții Noi	Reglarea parametrilor dați a regulatorului	PJ	29.07.2024	10:40	-	20	20	2	-	2	N	AC	Reglarea parametrilor regulatorului DSR-10, ajustarea la parametrii dați.

		DSR-10 la dulapul Nr.9												
Ialoveni	sat. Malcoci	PRG-52	PJ	30.07.2024	09:00	-	480	480	20	-	20	N	AT	Deteriorarea gazoductului (trecere PE Ø40/32)
Ialoveni	sat. Ruseștii Noi	PRG -8/1	PJ	30.07.2024	09:00	-	420	420	84	-	84	N	AT	Deteriorarea gazoductului, oțel Ø32 în urma unui accident rutier.
Ialoveni	sat. Scoreni	PRG-35	PJ	30.07.2024	09:00	-	180	180	10	-	10	P		Reparația curentă la regulator.
Ialoveni	sat. Văsieni	PRG -33A	PJ	31.07.2024	10:00	-	300	300	20	-	20	N	AC	Înlăturarea scurgerii de gaze la armaturi, manometru, robinetele.
Hîncești	sat. Fîrlădeni	PRG11, 12, 13, 14, 15, 15/1,	PM	05.08.2024	09:00	-	480	480	13	-	13	N	AT	Reparația pilonilor Ø57, conducta Ø57 deteriorați, în urma unui accident rutier, s-au vopsit conductele și pilonii.
or.Ștefan Vodă	s. Crocmaz	Contorul de gaz nu indică datele, str. Păcii 875	PJ	05.08.2024	10:00	-	80	80	1	-	1	N	AC	Înlocuirea contorului pe unul nou, verificarea la scurgeri de gaz. Miroși și scurgeri nu s-au depistat.
Hîncești	sat. Fundul Galbenei	PRG-26	PJ	06.08.2024	14:10	-	120	120	32	-	32	N	AT	Deteriorarea gazoductului, PE Ø50 în urma săpăturii cu excavator.
Hîncești	sat. Fundul Galbenei	PRG -23	PM	07.08.2024	11:00	-	180	180	2	-	2	N	AC	Înlăturarea scurgerii de gaze la armaturi, manometru, robinetele.
Hîncești	sat. Buțeni	PRG-7	PJ	07.08.2024	08:30	-	120	120	20	-	20	N	AC	Înlăturarea scurgeri de gaze la armaturi, manometru, robinetele.
Hîncești	sat. Bozieni	PRG-	PJ	07.08.2024	00:00	-				-		N	AC	Înlăturarea scurgeri de gaze la armaturi, manometru, robinetele.
Hîncești	sat. Fîrlădeni	PRG-35	PJ	07.08.2024	15:00	-	120	120	2	-	2	P	-	Reparația curentă la regulator DSR-10.
Ialoveni	sat. Pojăreni	SRM	PM	07.08.2024	10:00	-	240	240	0	-	0	P	-	Reparația curentă la regulator RDG-50.
Hîncești	sat. Caracui	SRG	PM	08.08.2024	8:30	-	240	240	0	-	0	P	-	Reparația curentă la regulator RDG-50 B.
Hîncești	or. Hîncești	SRG	PM	19.08.2024	9:00	-	240	240	0	-	0	P	-	Majorarea presiunii de lucru la ieșire până 2,08MPa-3,3MPa.
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Scurgere de gaz la dulap Nr.130	PJ	19.08.2024	09:30	-	60	60	2	-	2	N	AC	Lichidare a scurgerilor de gaz, demararea repetată a gazului la consumator.
Ialoveni	sat. Nimoreni	PRG-1	PJ	19.08.2024	10:50	-	180	180	19	-	19	P	-	Reparația curentă, s-a sudat filet metalic Ø20, s-a instalat olandeza Ø20
Ialoveni	sat. Nimoreni	PRG-7	PJ	19.08.2024	13:00	-	120	120	24	-	24	P	-	Reparația curentă, s-a sudat filet metalic Ø20, s-a instalat olandeza Ø20
Ialoveni	sat. Nimoreni	PRG-8	PJ	19.08.2024	15:20	-	120	120	24	-	24	P	-	Reparația curentă, s-a sudat filet metalic Ø20, s-a instalat olandeza Ø20
Ialoveni	sat. Nimoreni	PRG-2	PJ	20.08.2024	09:40	-	150	150	13	-	13	P	-	Reparația curentă, s-a sudat filet metalic Ø20, s-a instalat olandeza Ø20
Ialoveni	sat. Nimoreni	PRG-3	PJ	20.08.2024	12:20	-	110	110	16	-	16	P	-	Reparația curentă, s-a sudat filet metalic Ø20, s-a instalat olandeza Ø20
Ialoveni	sat. Nimoreni	PRG-30	PJ	20.08.2024	14:00	-	120	120	23	-	23	P	-	Reparația curentă, s-a sudat filet metalic Ø20, s-a instalat olandeza Ø20
Ialoveni	sat. Nimoreni	PRG-6	PJ	20.08.2024	16:00	-	60	60	13	-	13	P	-	Reparația curentă, s-a sudat filet metalic Ø20, s-a instalat olandeza Ø20
Hîncești	sat. Buțeni	PRG-7	PJ	20.08.2024	15:00	-	120	120	20	-	20	P	-	Reparația curentă, s-a sudat țevă oțel Ø25, s-a schimbat robinetul Ø25
or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Deservirea Tehnică a GRP	PJ	04.09.2024	10:00	-	150	150	-	-	-	P	-	Efectuarea lucrărilor de curățire a filtrelor.
r.Causeni	s. Căinari	Deconectare dulap Nr. 17 pentru efectuarea	PJ	09.09.2024	11:27	-	93	93	2	-	2	P	-	Efectuarea lucrărilor de sudură la dulapul Nr.33

		lucrărilor de sudură												
r.Causeni	s. Căinari	Deconectare dulap Nr. 33 pentru efectuarea lucrărilor de sudură	PJ	09.09.2024	14:00	-	160	160	8	-	8	P	-	Efectuarea lucrărilor de sudură la dulapul Nr.33
Ialoveni	sat. Scoreni	PRG-69	PJ	12.09.2024	11:10	-	110	110	8	-	8	P	-	Schimbul robinetului Ø25, s-a schimbat olandeza Ø25.
Hîncești	str. Chișinăul 9B	PRG-37	PJ	16.09.2024	10:00	-	240	240	8	-	8	P	-	Schimbarea regulatorului de gaze DKR-70, s-a schimbat robinetul Ø25
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-1	PJ	16.09.2024	9:30	-	60	60	3	-	3	P	-	Schimbul robinetului Ø25.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-10	PJ	16.09.2024	11:00	-	60	60	2	-	2	P	-	Schimbul robinetului Ø25.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-6	PJ	16.09.2024	13:00	-	60	60	2	-	2	P	-	Schimbul robinetului Ø25.
Ialoveni	sat. Sociteni	PRG-34	PM	17.09.2024	15:30	-	60	60	3	-	3	N	AT	Deteriorarea gazoductului, PE Ø32 în urma săpăturii manuale
Hîncești	str. George Enescu 16	PRG-71	PJ	18.09.2024	13:18	-	65	65	1	-	1	N	AT	Deteriorarea gazoductului, oțel Ø20, în urma demolării casei, un pilon de lemn a căzut pe țeava de gaz.
Ialoveni	sat. Pojăreni	PRG-1	PM	19.09.2024	10:00	-	60	60	14	-	14	P	-	Schimbul robinetului Ø20 (2buc), s-a schimbat vana Ø25
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-93	PJ	19.09.2024	9:00	-	30	30	1	-	1	P	-	Schimbul robinetului Ø15.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-699	PJ	19.09.2024	10:00	-	30	30	1	-	1	P	-	Schimbul robinetului Ø15.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-697	PJ	19.09.2024	11:30	-	30	30	1	-	1	P	-	Schimbul robinetului Ø15.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-687	PM	19.09.2024	13:00	-	180	180	1	-	1	P	-	Schimbul robinetelor Ø20 și Ø15, s-a schimbat vana Ø25
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-676	PJ	19.09.2024	10:00	-	30	30	2	-	2	P	-	Schimbul robinetului Ø15.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-674	PJ	19.09.2024	11:00	-	30	30	1	-	1	P	-	Schimbul robinetului Ø15.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-643	PJ	20.09.2024	10:00	-	30	30	3	-	3	P	-	Schimbul robinetului Ø15.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-645	PJ	20.09.2024	11:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Schimbul robinetului Ø15.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-630	PM	24.09.2024	09:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Reparația regulatorului, s-a schimbat membrana
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-639	PM	24.09.2024	11:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Reparația regulatorului, s-a schimbat membrana
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-642	PM	24.09.2024	13:00	-	90	90	1	-	1	P	-	Reparația regulatorului, s-au schimbat membrana și robinetul Ø15

or.Ștefan Vodă	s. Antonești	Deconectare dulap Nr.5	PJ	26.09.2024	10:05	-	75	75	1	1	2	P	-	Lucrări de reglare a parametrilor de lucru.
Hîncești	sat. Lăpușna	PRG-71	PJ	26.09.2024	16:31	-	80	80	23	-	23	N	AT	Deteriorarea gazoductului, PE Ø50 în urma săpăturii cu excavatorul.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-161	PJ	27.09.2024	10:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Schimbul robinetului Ø20.
or.Ștefan Vodă	s. Palanca	Contorul de gaz nu corespunde standardului, dulap Nr. 58	PJ	27.09.2024	14:15	-	11	11	5	-	5	P	-	Schimbul contorului.
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-619	PM	30.09.2024	09:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Reparația regulatorului, s-a schimbat membrana, s-a schimbat robinetul Ø15
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-629	PM	30.09.2024	11:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Reparația regulatorului, la flanșă s-a schimbat garnitura de paronit Ø25
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-624	PM	30.09.2024	13:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Reparația regulatorului, s-a schimbat membrana
Hîncești	sat. Sărata Galbenă	PRG-604	PM	30.09.2024	15:00	-	60	60	1	-	1	P	-	Reparația regulatorului, s-a schimbat membrana