

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.07.2022-30.09.2022 (tr.III a.2022)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreru- perii	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat / Neprogra- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	s. Antonești	PRG 143	PJ	08.07.2022	12:40	-	35	35	1	-	1	N	AC	Deconectarea PRG, pentru înlăturarea scurgerii de gaze
Hîncești	mun.Hîncești	PRG 33,34,35,47	PM	09.07.2022	09:00	-	120	120	87	2	89	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	mun.Hîncești	PRG 52,85,86,88	PM	10.07.2022	09:00	-	190	190	358	-	358	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	mun.Hîncești	PRG107,45,36/1, 5, 18,10,16	PM	11.07.2022	09:00	-	120	120	125	2	127	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	mun.Hîncești	PRG50,116/1,11 3,73,75,77,106	PM	12.07.2022	09:00	-	360	360	185	-	185	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG 48-50,37- 39,44,40-41,26- 27	PM	12.07.2022	10:20	-	110	110	133	-	133	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG CMF	PM	13.07.2022	09:40	-	100	100	-	1	1	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s.Răscăieți	PRG	PM	14.07.2022	14:10	-	110	110	15	-	15	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Palanca	PRG 2,3,4	PM	14.07.2022	09:00	-	75	75	6	-	6	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Palanca	PRG 5,6,7,8	PM	14.07.2022	10:50	-	140	140	9	-	9	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Palanca	PRG 9,10,11	PM	14.07.2022	14:10	-	110	110	8	-	8	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	mun.Hîncești	PRG64,111,125, 124,22	PM	16.07.2022	09:00	-	180	180	217	2	219	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	mun.Hîncești	PRG32,96,62,31, 30,20	PM	17.07.2022	09:00	-	120	120	201	3	204	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze

Hîncești	s.Fundul Galbenei	PRG1,13,23,31,25,15A	PM	17.07.2022	09:00	-	120	120	76	-	76	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	mun.Hîncești	PRG114,42,58,67,79,127	PM	18.07.2022	09:00	-	180	180	198	-	198	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	s.Fundul Galbenei	PRG32,21,24,28,2,8,9	PM	18.07.2022	09:00	-	180	180	256	-	256	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	s.Fundul Galbenei	PRG22,29,1B,4,5,32A,5A	PM	19.07.2022	09:00	-	180	180	244	-	244	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG 28	PM	19.07.2022	13:40	-	80	80	11	-	11	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s.Răscăieți	PRG	PM	19.07.2022	14:10	-	130	130	-	1	1	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s.Palanca	PRG 12,13,14	PM	20.07.2022	09:10	-	130	130	7	-	7	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s.Palanca	PRG 15,16,17	PM	20.07.2022	13:40	-	120	120	7	-	7	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Căușeni	or. Căinari	PRG 32	PM	21.07.2022	10:10	-	250	250	13	-	13	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Căușeni	s. Coșcalia	PRG 12	PM	22.07.2022	09:40	-	300	300	16	-	16	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Suruceni	PRG39A,36B,4A,31,17	PM	25.07.2022	09:00	-	190	190	174	2	176	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Antonesti	PRG „La Cucoana”	PJ	25.07.2022	10:40	-	40	40	-	2	2	N	AC	Deconectarea PRG, pentru înlăturarea scurgerii de gaze
Ialoveni	s.Suruceni	PRG44,40A,1C,3B, 2B,36	PM	26.07.2022	09:00	-	120	120	102	1	103	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ștefan Vodă	s. Carahasani	PRG 21	PJ	28.07.2022	09:27	-	43	43	5	-	5	N	AC	Deconectarea PRG, pentru înlăturarea scurgerii de gaze
Ștefan Vodă	s.Palanca	PRG 2	PJ	02.08.2022	13:45	-	240	240	3	-	3	N	AT	Deteriorarea gazoductului PE d=32
Ialoveni	s.Văsieni	PRG 1,2,14K	PJ	09.08.2022	09:00	-	60	60	50	1	51	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Văsieni	PRG10K, 11,13,23,28,16K, 36	PJ	10.08.2022	09:00	-	60	60	77	2	79	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Văsieni	PRG38,41,43,1A,14,49	PJ	11.08.2022	09:00	-	60	60	73	-	73	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Văsieni	PRG 5,33,15	PJ	12.08.2022	09:00	-	60	60	47	-	47	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Căușeni	or. Căinari	PRG 5-14	PM, PJ	15.08.2022	10:20	-	170	170	173	-	173	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Văsieni	PRG15A,16A,13A,9K,42,34	PJ	16.08.2022	09:00	-	90	90	83	1	84	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Căușeni	or. Căinari	PRG 9	PM, PJ	16.08.2022	09:30	-	130	130	25	-	25	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Văsieni	PRG 6K,0,50A,9A	PJ	17.08.2022	09:00	-	60	60	29	1	30	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Căușeni	or. Căinari	PRG 24,15	PJ	17.08.2022	10:30	-	130	130	46	-	46	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Nimoreni	PRG 5,6,26,30,35,36	PJ	18.08.2022	09:00	-	60	60	35	-	35	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Căușeni	s. Coșcalia	PRG 20,17,16,9	PM, PJ	18.08.2022	10:20	-	140	140	44	-	44	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze

Ialoveni	s.Nimoreni	PRG 39,40,42,9,38	PJ	19.08.2022	09:00	-	60	60	45	-	45	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	s.Mereșeni	extravilan	PM	22.08.2022	09:00	-	120	120	-	-	-	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Nimoreni	PRG20,24,32,15, 33	PJ	23.08.2022	09:00	-	120	120	89	1	90	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Dănceni	PRG 1,2,3,4,5,6,6A,18 ,18A,23,31,19,21	PJ	24.08.2022	09:00	-	360	360	298	-	298	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	s.Sărata Mereșeni	PRG	PM	24.08.2022	09:00	-	120	120	-	-	-	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Dănceni	PRG7A,7B,8,9,1 2,13,13A,17V,32 ,28, 29	PJ	25.08.2022	09:00	-	360	360	265	-	265	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Hîncești	s.Logănești	PRG5,8,10,11,12 ,13,23,39	PM	26.08.2022	09:00	-	120	120	210	-	210	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze
Ialoveni	s.Dănceni	PRG14,15,17, 17B,33,16	PJ	26.08.2022	09:00	-	120	120	105	-	105	P		Lucrări de verificare la etanșeitate a conductelor de gaze