

**„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.**  
**(OSD /OST)**

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
pentru perioada 01.07.2023-30.09.2023 (tr.III a.2023)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						O S T	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	Carahasani	PRG 41	Presiune joasa	11.07.23	9:05	~	100	100	8	0	8	N	CI	Scurgere de gaze la regulator de presiune la PRG41
Hincesti	Sarata Galbena	PRG 234	presiune medie	21.07.23	13:06	~	120	120	3	0	3	N	AT	Deteriorarea gazoductului de Ø 40 PE in urma Lucrarilor de terasament
Hincesti	Sarata Mereseni	PRG 4,7,9,11	presiune medie	28.07.23	11:45	~	90	90	16	0	16	N	CI	Deconectarea PRG pentru inlaturarea scurgerilor de gaze
Hincesti	Sarata Mereseni	PRG 1	presiune joasa	28.07.23	9:00	~	60	60	9	0	9	N	CI	Lucrari de verificare la etansietate a gazoductelor
Ștefan Vodă	Carahasani	PRG27	Presiune joasă	28.07.23	14:20	~	100	100	17	0	17	P	CI	Deconectarea PRG 27 la efectuarea lucrarilor de reconstructie si montare la consumator
Hincesti	Sarata Mereseni	PRG 22	presiune joasa	16.08.23	9:00	~	60	60	8	0	8	N	CI	Lucrari de verificare la etansietate a gazoductelor
Hincesti	Mereseni	PRG 16	presiune joasa	17.08.23	9:00	~	60	60	11	0	11	N	CI	Lucrari de verificare la etansietate a gazoductelor
Hincesti	Sarata Galbena	PRG 575,576,8	presiunea joasa	18.08.23	9:00	~	60	60	3	0	3	N	CI	Lucrari de verificare la etansietate a gazoductelor

Ialoveni	Dancenii	PRG 40,52,19	presiune joasa	22.08.23	9:00	~	60	60	26	0	26	N	CI	Lucrari de verificare la etansietate a gazoductelor
Hincesti	Hincesti	PRG nr 53	presiune medie	25.08.23	11:25	~	460	460	2163	22	2185	N	AT	Deteriorarea gazoductului de Ø 160 PE in urma Lucrarilor de terasament
Ialoveni	Bardar	PRG 54B, 57, 55, 50D, 50B, 53B, 58,53, 46, 54A, 52B,52,50A, 51, 51A	presiune medie	26.08.23	17:25	~	1200	1200	225	0	225	N	AT	Deteriorarea gazoductului de Ø 90 PE in urma lucrarilor de terasament
Ștefan Vodă	Căinari	PRG16	Presiune medie	29.08.23	18:00	~	60	60	64	0	64	B	CI	Deteriorarea gazoductului de polietilenă Ø50 presiune medie
Ștefan Vodă	Palanca	PRG23	Presiune joasa	05.09.23	10:40	~	20	20	3	0	3	P	CI	Deconectare PRG23, lucrare de deconectare a consumatorului
Ialoveni	Rusestii Noi	PRG 1/1, 3/1,5/1,6/1, 7/1,8/1,2,46 /3	presiune medie	07.09.23	16:10	~	480	480	228	0	228	N	AT	Deteriorarea gazoductului de Ø 90 PE in urma lucrarilor de terasament
Ialoveni	Sociteni	PRG 3	presiune joasa	08.09.23	14:29	~	120	120	14	0	14	N	AT	Deteriorarea gazoductului de Ø 32 PE in urma lucrarilor de terasament
Ialoveni	Ulmu	PRG 2	presiune joasa	25.09.23	11:10	~	180	180	49	0	49	N	AT	Deteriorarea gazoductului de Ø 32 PE in urma lucrarilor de terasament