

**„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.**  
**(OSD /OST)**

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
pentru perioada 01.10.2023-31.12.2023 (tr.IV a.2023)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogra-mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ialoveni	Malcoci	PRG 49	PJ	09.10.2023	8:30	-	360	360	31	-	31	N	AC	Deconectarea PRG pentru înlăturarea scurgerilor de gaze
Ștefan Vodă	Caragasani	PRG 45	PJ	31.10.2023	9:15	-	65	65	12	-	12	N	AC	Deconectare PRG 45 în legătură cu lichidarea scurgerii de gaze de la robinet de intrare în PRG
Hîncești	Fundul Galbenii	PRG 30	PJ	01.11.2023	11:10	-	120	120	29	-	29	N	AT	Deteriorarea intenționată a ieșirii din pământ în urma fapt vandalist
Căușeni	Sălcuța Nouă	PRG 3	PJ	16.11.2023	11:30	-	250	250	9	-	9	N	AC	Deteriorarea gazoductului presiune joasă D32
Ialoveni	Suruceni	PRG 18	PJ	17.11.2023	14:40	-	120	120	13	-	13	N	AT	Sistarea livrării gazului în urma umplerii conductei de gaze cu apa la conectarea neautorizată a încălzitorului de apa
Ștefan Vodă	Tudora	PRG 8	PJ	28.11.2023	11:20	-	80	80	2	-	2	N	AC	Deconectare PRG 8 din cauza căderii copacului pe gazoduct de metal D20
Ialoveni	Malcoci	PRG 23	PJ	02.12.2023	18:00	-	720	720	10	-	10	N	AT	Deteriorarea ieșirii din pământ în urma tamponării de automobil

Hincesti	Hincesti	PRG 80	PJ	07.12.2023	15:13	-	180	180	11	-	11	N	AT	Deteriorarea gazoductului de Ø 63 PE in urma lucrarilor de terasament
Ialoveni	Bardar	PRG 9A	PJ	13.12.2023	10:00	-	300	300	19	0	19	N	AC	Deconectarea PRG pentru inlaturarea scurgerilor de gaze